








**Schadensbilder nach Stufen:**

- 1.  alles in Ordnung
- 2.  leichte geringe Schäden
- 3.  mittelfristig partielle Schäden
- 4.  Deckenüberzüge bzw. Pflaster neu
- 5.  Grunderneuerung

**STADT GEHRDEN**  
FB 6 Bau und Umwelt  
Kirchstr. 1-3  
30989 Gehrden

**31 Jan. 2020**

