



**Schadensbilder nach Stufen:**

- 1. alles in Ordnung
- 2. leichte geringe Schäden
- 3. mittelfristig partielle Schäden
- 4. Deckenüberzüge bzw. Pflaster neu
- 5. Grunderneuerung

31 Jan. 2020

0 50 100

Meter

Maßstab 1 : 2500

STADT GEHRDEN  
FB 5 Bau und Umwelt  
Kirchstr. 1-3  
30989 Gehrden