








Schadensbilder nach Stufen:

- 1.  alles in Ordnung
- 2.  leichte geringe Schäden
- 3.  mittelfristig partielle Schäden
- 4.  Deckenüberzüge bzw. Pflaster neu
- 5.  Grunderneuerung

STADT GEHRDEN
FB 5 Bau und Umwelt
Kirchstr. 1-3
30989 Gehrden
31 Jan. 2020



H 5792853
R 541056

Maßstab 1 : 2500

R 541658
H 5793770