


Stadt Gehrden, Lenthe Süd

R 542173


H 5800895



STADT GEHRDEN  
 FB 5 Bau und Umwelt  
 Kirchstr. 1-3  
 30989 Gehrden

31 Jan. 2020

- Schadensbilder nach Stufen:**
1. alles in Ordnung
  2. leichte geringe Schäden
  3. mittelfristig partielle Schäden
  4. Deckenüberzüge bzw. Pflaster neu
  5. Grunderneuerung



Meter

Maßstab 1 : 2000

H 5800387

R 541425