







- Schadensbilder nach Stufen:**
- 1.  alles in Ordnung
 - 2.  leichte geringe Schäden
 - 3.  mittelfristig partielle Schäden
 - 4.  Deckenüberzüge bzw. Pflaster neu
 - 5.  Grunderneuerung

STADT GEHRDEN
FB 5 Bau und Umwelt
Kirchstr. 1-3
30989 Gehrden
31. Jan. 2020



Maßstab 1 : 2500